

Unismart 产品升级说明

日期: 2017 年 7 月

1. Unismart 设备

| 项目 | 变更前 | 变更后 |
|-------------|----------|---------|
| Firmware 版本 | ≤V3.25.4 | V3.25.5 |

- ①优化了 Epson VII OEM 复位功能，增加了型号，优化了界面显示；
- ②优化了型号加载错误设备进入死循环的 BUG；
- ③Epson OEM 复位增加了复位前检测功能，已复位 OK 的墨盒再次复位会提示 “Chip already OK” 。

2. Uni 读写头升级

| 读写头编码 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 变更原因 |
|---------|------|-------|------|-------|
| EP1/H01 | 软件版本 | ≤V1.9 | V2.0 | 新型号增加 |

3. 新增系列型号


新增 Epson VII 喷墨系列 OEM 产品复位技术功能（具体型号参见下表）



*注：具体操作注意事项请登陆到 www.apexmic.com 的 Unismart 技术支持下载《EpsonVII OEM 芯片复位说明》。

如有疑问，请进一步咨询您的业务经理。

附录一 Uni 新增系列型号对照表 V3.25.5 20170719

| PCB Code | Jig | Brand | Apex Product Code | OEM Product Code | For Use with |
|--|---|-------|--|--|---|
| RST-EPSON-7  |  | Epson | KUI-BK/KUI-C/KUI-M/KUI-Y/KUI-LC/KUI-LM | KUIBK/KUIC/KUIM/KUIY/KUILC/KUILM | Epson EP-879AW/AB/AR (JPN) |
| | | | KUI-BK-L/KUI-C-L/KUI-M-L/KUI-Y-L/KUI-LC-L/KUI-LM-L | KUIBKL/KUICL/KUIML/KUIYL/KUILCL/KUILML | |
| | | | 34 BK/34 C/34 M/34 Y | 34BK/34C/34M/34Y | Epson WorkForce Pro WF-3725DWF/3720DWF (EUR) |
| | | | 34XL BK/34XL C/34XL M/34XL Y | 34XLBK/34XLC/34XLM/34XLY | |
| | | | 35 BK/35 C/35 M/35 Y | 35BK/35C/35M/35Y | Epson WorkForce Pro WF-4740DTWF/4730DTW/4720DW/4725DW (EUR) |
| | | | 35XL BK/35XL C/35XL M/35XL Y | 35XLBK/35XLC/35XLM/35XLY | |
| | | | ICBK83 BK/ICC83 C/ICM83 M/ICY83 Y | ICBK83 BK/ICC83 C/ICM83 M/ICY83/Y | Epson PX-M780F/PX-M781F(JPN) |
| ICBK84 BK/ICC84 C/ICM84 M/ICY84 Y | ICBK84 BK/ICC84 C/ICM84 M/ICY84 Y | | | | |

珠海艾派克微电子有限公司保留产品设计与规格的变更权利，届时恕不另行通知；资料内产品与实物有轻微差别，请以实物为准；所有资料经过仔细校对，如有任何印刷错误本公司不承担因此产生之后果；本公司保留以上宣传数据解释权。所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标。