

Unismart 产品升级说明

2016 年 12 月 02

HP OEM 复位增加检测功能

1、近期针对 HP OEM 复位功能进行了优化，增加了复位前检测功能，避免对已复位 OK 的芯片重复复位，导致点数浪费。

2、Unismart 设备：

项目	变更前	变更后
Firmware 版本	≤V3.25.1	V3.25.2
Bootload 版本	≤V3.8C	V3.9C

- ◆ 客户可根据自己的需求来升级。
- ◆ 本次升级只针对 HP OEM 复位，对其它产品没有影响。

升级后对应的 Firmware 版本为 V3.25.2。请客户自行前往 ApexClient 客户端对 Unismart 设备进行升级。

详情请咨询您的客户经理！

注：客户打包升级时必须勾选产品范围及系统。