

## 测试头恢复操作步骤:

在客户使用 Unismart 设备升级测试头失败后,可以按以下操作将数据进行恢复及升级完成;



第一步:  
返回主菜单, 选择“Help”。



第二步:  
进入下一菜单页,通过上下键选择“Head message”。



第三步:  
通过上下键找到找到相对应的“JIG Z”。



第四步:  
按确认键进入测试头恢复页面。



第五步:  
通过连接线将测试头或夹具与 Uni 设备连接好,按确认键开始恢复测试头数据。

以上为 JIG: Z 的操作, 其它 JIG: ST1、H02、H03、H04、H06、H07、H08 的操作依此类推;